

Carte Remplacement MA1079, MA1124



Carte remplacement Ma1079, MA1124

Note : Pas noté

Prix

33,00 €

Montant des Taxes 5,50 €

48 h



[Poser une question sur ce produit](#)

Fournisseurs [Restorpinball](#)

Description du produit

- Carte remplacement des cartes à transistors
- Remplace les références Gottlieb suivantes : Ma1079, MA1124
- Transistors éprouvés les MJ2955, des Warriors ceux là
- Visseries, rondelles, écrous en INOX, soit jamais lieu d'oxydation ici et ne se dé-serrera pas
- Circuit imprimé double face de haute qualité
- Trous métallisés, rivets métallisés, étamés
- Semelle des transistors en contact sur 4 points (face supérieure) et 2 points avec les vis en face inférieure.
- Point de masse en broche 1 soudée en double face, via rivets, et soudures avec forte proportion détain
- Comme toujours montées et testées par votre serviteur

Lot de 1 carte

//