

Butée Williams A-12821, A-10821



Butée Williams A-12821, A-10281

Note : Pas noté

Prix

3,35 €

Montant des Taxes0,56 €

48 h
★★★★★

[Poser une question sur ce produit](#)

Fournisseurs[Restorpinball](#)

Description du produit

- Butée Williams, Bally
- Qualité d'origine
- Référence : A 12821, A 10281
- Hauteur de butée : 6.3 mm

Lot de 1 pièce