


Carte redressement As-2518-18, Bally



Carte de remplacement, AS 2518-18

Note : Pas noté

Prix

81,00 €

Montant des Taxes 13,50 €

48 h

★★★★★

[Poser une question sur ce produit](#)

Fournisseurs [Restorpinball](#)

Description du produit

- Carte de remplacement
 - As-2518-18
 - Se monte si bien sur les Stern (TA100) que les Bally As-2518-18
 - Calculée avec soin
 - Pistes sur dimensionnées, rivets pour diminuer la résistance interne de la piste, calculée à une température de 40°C ambiante
 - Supports de fusible de bonne qualité (ne fera plus jamais les merdes de faux contacts de celle d'origine ni échauffements liés)
 - Ponts de diodes de 35 Amp, comme je fais depuis des années plus de 17 ans ma méthode marche parfaitement bien
 - Plaqués directement sur la tôle comme à l'origine
 - Aucun dissipateur à prévoir, juste mettre de la graisse thermique
 - Fabriquée par mes soins, les cartes de remplacement chez Rp, sont des Rp Made à 100 %
-
- N'oubliez pas une chose, j'ai bien calibré la varistance sur la carte, vérifiez que votre transformateur n'est pas survolé, car c'est souvent le cas, non mis en 230V pour tricher
 - La varistance est importante, elle est là pour faire sauter le fusible et protéger vos transistors (ce que la concurrence n'a pas été fichue de mettre et conserver)
 - Pour sa mise en service, soudez les fils tel que le schéma de Bally le mentionne, E1 sur E1 etc ... Cas du fil doublé sur la carte vous avez deux rivets pour souder exemple E7A1 et E7B1 qui sont tous deux E7 mais le logiciel que j'utilise demande des numérotations précises
 - Au besoin l'aide sur [Flipperfrance.com comme toujours The Best Pinball Xperience Website](#) et ce depuis 2004 FF

Lot de 1 carte