


Carte de remplacement MA1122 +



Carte de remplacement MA1122 +

Note : Pas noté

Prix

21,50 €

Montant des Taxes 3,58 €

48 h



[Poser une question sur ce produit](#)

Fournisseurs [Restorpinball](#)

Description du produit

- Carte de remplacement MA1122
- Il à été noté en référence MA1122 + oui car j'ai prévu toutes les diodes afin que cela n'arrive plus aux gens de se tromper de connecteurs
- Ainsi toutes présentes les diodes et du coup plus aucune importance sur quel connecteur va où et quelle référence de connecteur va là
- Cependant j'ai notifié sur la carte la broche UNE ainsi que la référence.
- Double face de haute qualité
- Piste doublées, montage en // plus de courant possible donc encore plus fiable
- Soudures faites avec une mélange d'étain, plombé, mais avec renforcement d'étain pour rendre plus rigide, plus de tenue à la température, mécaniquement plus forte.
- Comme toujours simplement à brancher (mais bon si l'autre était cramée cherchez tout de même la raison avant, sinon PLOUFFFFFF la belle bleue et vient le temps des mouchoirs)
- Comme toujours, conçue, développée, etc ... par votre serviteur (bon je livre pas les repas ni fait la vaisselle au sens serviteur MDR)

Lot de 1 carte